

里庄町通学路対策箇所一覧

【里庄東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	実施主体	対策予定年度	対策予定年度
1	県道里庄地頭上線（県道286号）	里庄町里見地内（石材屋付近）	交通量が多く、また、スピードを出して通行する車両が多いので、横断歩道が見落とされやすい。	横断歩道の予告マークを増やす方向で、所轄の警察署に要望。	岡山県公安委員会	R4以降	R4年度以降
2	県道里庄地頭上線（県道286号）	里庄町里見地内（東小学校から里見釣り具店）	歩道の幅が狭く、危険。小中学生が登下校する時間帯が重なると、さらに狭くなり危険。	民家等が連なって並んでいるため、歩道の拡幅は困難。学校での交通安全指導及び見守り活動の実施。	里庄町	R3対策	済
3	県道里庄地頭上線（県道286号）	里庄町里見地内（手の際交差点から東小学校）	路側帯が狭く、すぐ側を多くの車両が通行するので危険。	①町道里見716号線（里見229号線の延伸）整備時の交差点改良に合わせて、一部歩道を整備。 ②減速破線を設置。	岡山県里庄町	①R4以降 ②R3以降	①R4年度対策 ②R4年度対策
4	県道里庄地頭上線（県道286号）	里庄町里見地内（ニシナ電器前）	歩道がなく、カーブを曲がる際にスピードを出して通行する車両が多いため危険。	①路側帯のカラー舗装。 ②外側線の引き直し。 ③減速の路面標示。	岡山県	①R3対策 ②R3対策 ③R3対策	済
5	町道里見トク-1号線	里庄町里見地内（里見川沿いの道）	道幅が広くなり、小・中学校の登下校時の通過交通が多く、スピードを出す車が多いため、自転車との接触の危険がある。	①減速の路面標示。 ②町道里見716号線を整備することで、通学路の安全を図る。	里庄町	①R3対策 ②R4以降	①済 ②R4年度以降
6	県道小坂西六条院中線（県道434号）	里庄町里見地内（岩村コミュニティ広場から南へ向かう横断歩道）	スピードを出して通行する車両が多く危険。	横断者注意の路面標示。	岡山県	R3対策	済
7	県道里庄地頭上線（県道286号）	里庄町里見地内（もりはら前交差点）	交通量が多いため危険。	外側線の引き直しと横断者注意の路面標示。	岡山県	R3対策	済

【里庄西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	実施主体	対策予定年度	対策未・済
1	町道新庄16号線	里庄町新庄地内 里庄西小学校北町道（西小学校門～100m）	草木が出ており路側帯が狭い。	草刈りと除草。	里庄町	R3対策	済
2	町道新庄16号線	里庄町新庄地内（中坪踏切北交差点）	踏切遮断時の際、横断歩道が混雑する。	路側帯のカラー舗装化。	里庄町	R3対策	実施中
3	町道新庄193-1号線	里庄町新庄地内（小原団地付近）	歩行者から車が見えない。	停止破線の設置。	里庄町	R3対策	済
4	町道新庄43号線	里庄町新庄地内（里庄西踏切）	交通量が多く待機児童を巻き込みそうになる。	①「止まれ」の路面標示。 ②路側帯のカラー舗装化。 ③歩行者転倒防止のため、グレーチングを床版に取りかえる。	里庄町	①②R3対策 ③R4対策	済

【里庄中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の内容	実施主体	対策予定年度	対策月
1	町道浜中1号線	里庄町浜中地内（仁科会館前）	中学校の登下校時の通過交通が多く、自転車との接触の危険がある。	県道園井里庄線のバイパスを整備することで、当該道路の通過交通を減少させ、通学路の安全を図る。	岡山県	実施中	令和4年度対策